

Preparazioni CONTI - Diagnosi Potenza

Via Cialdini, 38 - 20031 Cesano Maderno (MI) - Tel. 0362 524195

Veicolo: HONDA


Targa :

Note : NON TRATTATA CON ZXI

DATA : 22/05/97

ORA : 14.05.38

FILE : CONTI



Potenza max. norm. a DIN 70020 : 96 KW (131 CV) a 6556 g/m

Coppia max. norm. a DIN 70020 : 145 Nm (14,8 Kgm) a 5647 g/m

Pressione max. TURBO : 0 mBar a 0 g/m

Pressione Atmosferica : 744 mmHg

Temperatura Aria Aspirata : 24 °C

Velocità a 4000 g/m : 100 Km/h

Preparazioni CONTI - Diagnosi Potenza

Via Cialdini, 38 - 20031 Cesano Maderno (MI) - Tel. 0362 524195

Veicolo: HONDA


Targa :

Note : TRATTATA CON ZX1

DATA : 22/05/97

ORA : 14.15.59

FILE : CONTI1



Potenza max. norm. a DIN 70020 : 98 KW (134 CV) a 6507 g/m
Coppia max. norm. a DIN 70020 : 146 Nm (14,9 Kgm) a 5643 g/m
Pressione max. TURBO : 0 mBar a 0 g/m

Pressione Atmosferica : 744 mmHg
Temperatura Aria Aspirata : 24 °C
Velocità a 4000 g/m : 100 Km/h